

Brandbekämpfung bei Elektrofahrzeugen und Lithium-Batterien Erkenntnisse aus Feuerwehreinsätzen

Dipl.-Ing.

Dr. Rolf Erbe


Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie Fachbereich Einsatzführung

Einsatzleiter Feuerwehr + Umweltdienst Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Pressedienst





Zulassungszahlen von Elektroautos und Plug-in Hybriden



Quelle: KBA 2022

Stichworte:

- Schlagzeilen
- Gefahrenpotential
- Hochvoltsystem
- Einsatzerfahrungen
- Wissensdefizite
- Taktische Fehler
- Löschen / Kühlen / Ausbrennen
- Quarantäneplatz
- Tiefgarage
- Schadenspotential
- Kontamination
- Imageschaden
- Forschung
- Zusammenarbeit mit Industrie



Bergung von Elektroautos ist lebensgefährlich für Retter



besteht. Elektroauton und Pybride sind im Brendfalt uthere zu klachen, werhalb in einiges Statten dieses Jahr entschieden wurde, dass diese Fahrzeuge im Fledgoragen reicht mehr pankan distren. Engebnissa aus dem Porschungspropokt SWRESS bieten mandlungsangsbebrungen und einen Leitfalen für Planet. Betreiber und Extrangsische



Rettungskräfte haben Angst vor E-Autos Besteht eine erhöhte Gefahr?

Wie sicher sind Elektroautos beim Unfall? https://www.tz.de/auto/elektroautos-wie-sicher-sind-sie-bei-unfaellen-zr-90987584.html

Elektroauto-Hersteller sollen bei Unfällen selbst Spezialisten bereitstellen...

Elektroauto-Brande

Futilizieri, 78. Saintember 2017, 103.56

Die Feuerwehren rufen um Hilfe

10.000 Liter Wasser, langwierige Löscharbeiten und Kontrollen: Brennende Elektroautos werden zum Problem für Feuerwehren. Sie verlangen, dass sich Hersteller stärker selbst um Unfallfahrzeuge kümmern.

77.08.2021, 19.42 Uly - am DER SPIEGEL 35/2021

ELEKTROFAHRZEUGE

Feuerwehrleute fürchten sich vor Teslas

Stromschlag-Gefahr, Selbstentzündung, Giftgase – Elektrofahrzeuge bergen neue Risiken. Die Bedrohung zu erkennen, ist sehr schwierig.





GRÜNDERSZENE BRÄNDE UND GIFTSTOFFE

Brennende Elektroautos – damit muss die Feuerwehr erst lernen umzugehen

Veröffentlicht am 19.04.2022 | Lesedauer: 4 Minuten

ELEKTROFAHRZEUGE

Publiziert 18. September 2017, 03:55

Feuerwehrleute fürchten sich vor Teslas

Stromschlag-Gefahr, Selbstentzündung, Giftgase -Elektrofahrzeuge bergen neue Risiken. Die Bedrohung zu erkennen, ist sehr schwierig.







Potsdam-Mittelmark 19-Jährige Frau verbrennt nach Unfall in ihrem Elektroauto

- Es sei schwierig gewesen, die Frau zu bergen.
- E-Autos sind eine technische Herausforderung
- Einsatzkräfte sprachen von Verpuffungen.
- Löscharbeit erschwert.
- Mussten vom brennenden Wagen ablassen…
- Container, Feuerwehrkran
- Das Wrack kontrolliert ausbrennen lassen.
- Auto musste 24 Stunden überwacht werden.
- Wasser mit einem ph-Test geprüft.
- Feuerwehr wird oft erst einmal nicht helfen können.
- Da könne die Elektro-Mobilität zur **Todesfalle** werden.
- Autos könnten explodieren.

Quelle: rbb 24



Herausforderung Fake News





Herausforderung Umgang mit der Technik







EXPLOSION! HAUS BRENNT KOMPLETT AUS-

So gefährlich sind Akkus von E-Bikes und E-Autos



Har kannen drot Menschiet noch lebend rout: Die Feuer verwückete diesex Haus is Brennet. Dannet einnerholltes 5-dike Auto-Menschietenschie



NOORDHOLLANDSDAGBLAD.NL

Woning uitgebrand in Wormerveer door laden accu elektrische fiets, flatgebouw ontruimd



E-Bike-Akku verursacht Wohnungsbrand



POLIZEI.NEWS

E-Bike-Akku verursacht Wohnungsbrand

Mönchengladbach. Wie die Feuerwehr Mönchengladbach schon be...


Der Grossbrand von Laufen würde durch einen defekten Accu ausgelöst.



TELEBASEL.CH

Grossbrand in Laufen - defekter Akku löste Inferno aus

Die Baselbieter Polizei geht beim Grossbrand in Laufen BL vom ver...

















































Herausforderung für Feuerwehren: Wissen und Fachkunde

- Funktionsweise der Elektrofahrzeuge
- Maßnahmen zur Brandbekämpfung
- Maßnahmen im Havariefall
 - Deaktivierung des Hochvoltsystems
 - (Temperatur)Kontrolle der Batterie
 - Übergabe und Abstellen auf Havarieplatz
- → Hinweise der Automobilindustrie
- → Einheitliche Lehrunterlage der Feuerwehrschulen
- → Empfehlungen und Richtlinien der Fachverbände
- → Information der Unfallversicherungsträger
- → Ergebnisse aus Forschungsprojekten








Schutzmaßnahmen

- Isolierung
- Schutztrennung und Potentialausgleich
- Isolationsüberwachung über Steuerelektronik
- Doppelte Abschaltung im Havariefall
- Hauptschalter (Service Disconnect Schalter)
- HV-Trennstelle/Überwachungskreis/Pilotlinie
- Fehlerstromüberwachung beim Ladevorgang
- → aber: Batterie hat immer Spannung!

IT-Netz (frz. "Isolé Terre"):


KEIN Leiter ist mit der Erde (oder Fahrzeugmasse) verbunden. Bei Berührung nur eines Leiters wird kein Stromkreis geschlossen. Die Berührung EINES Leiters ist deshalb ungefährlich!



IT-Netz (frz. "Isolé Terre"):


KEIN Leiter ist mit der Erde (oder Fahrzeugmasse) verbunden. Bei Berührung nur eines Leiters wird kein Stromkreis geschlossen.


Erst bei Berührung ZWEIER VERSCHIEDENER Leiter fließt ein gefährlicher Strom!




IT-Netz (frz. "Isolé Terre"):


ACHTUNG: Wird ein IT-System geerdet, fließt auch bei Berührung eines Leiters ein gefährlicher Strom!

















IMG-20220325-WA0004



IMG-20220325-WA0015





× ---IMG-20220325-WA0005



IMG-20220325-WA0016



IMG-20220325-WA0025





IMG-20220325-WA0009



IMG-20220325-WA0021(1)



IMG-20220325-WA0028





IMG-20220325-WA0010



IMG-20220325-WA0021



IMG-20220325-WA0029





IMG-20220325-WA0012



IMG-20220325-WA0022



IMG-20220325-WA0032



IMG-20220325-WA0013



IMG-20220325-WA0023




IMG-20220325-WA0033



IMG-20220325-WA0037 IMG-20220325-WA0038











Einsatzbeispiele Berlin






































Löschtaktik Batterie





Kühlen





Beispiel Löschsystem







Extinguish fire at the source

GROUPE RENAULT

Herausforderung Brandbekämpfung

- Löscharbeiten dauern in der Regel länger als bei konventionellen Fahrzeugen.
- Taktik: Löschen des Fahrzeuges dann
 - ggf. Kühlen mit viel Wasser (Löschhilfen) der Batterie
 - oder Batterie ausbrennen lassen?
- Es kann immer wieder zu Rückzündungen der Batterie kommen.
- Glühende oder brennende Teile aus beschädigten Batteriemodulen könnten meterweit weggeschleudert werden.
- Durch Venting-Öffnungen austretende Stichflammen können benachbarte Fahrzeuge in Brand setzen (nur Ausgasen → giftig / brennbar / Ex-Gefahr)
- Brand mehrerer Pkw, Löschen großer Aufwand. Frühzeitige Brandbekämpfung oder geeignete Abgrenzungen können einer Brandausbreitung entgegenwirken.



Einsatzbeispiel Berlin April 2021

22 Nissan-Pkw brennen, darunter 4 E-Autos...

























Audi Elektro-SUV brennt: Löschmaßnahmen gestalteten sich sehr aufwändig - Feuerwehr in Bochum drei Stunden im Einsatz

Am Donnerstag (23.07.) wurde die Feuerwehr in Bochum gegen 16:36 Uhr zu einem brennenden PKW in die Kohlenstraße Ecke Weitmarer Straße gerufen. Da es sich bei dem brennenden Fahrzeug um einen Elektro-PKW handelte, wurden neben den Kräften der Innenstadtwache weitere Kräfte der Hauptfeuerwache in Werne zur Einsatzstelle beordert.




Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein voll elektrisch betriebener SUV nahe einer Hausfassade im Motorbereich brannte. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf die Fassade verhindert werden. Die Löschmaßnahmen an dem PKW gestalteten sich sehr aufwändig. Da der Brand bereits auf Teile der, im Fahrzeug verbauten, Lithium-lonen-Batterie übergegriffen hatte, mussten die Arbeiten aus größerer Entfernung durchgeführt werden.

Bei derartigen Einsätzen besteht ein erhöhtes Risiko durch spannungsführende Teile für die Einsatzkräfte. Zudem musste die Antriebsbatterie lange und umfangreich mit Löschwasser gekühlt werden, da diese immer wieder zur Selbstentzindung neigte. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet und das Fahrzeug wurde durch einen Entsorgungsbetrieb abtransportiert. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Einsatzbeispiel Berlin April 2022

MINI COOPER SE



E-Auto brennt stundenlang an Spandauer Ladesäule



22.04.2022, 09:12 | Lesedauer: 2 Minuten

Thomas Schubert

Berliner Morgenpost




Die Feuerwehr musste den Mini auf die Seite kippen, um an die brennende Batterie zu kommen.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht musste die Berliner Feuerwehr einen brennendes E-Auto der Marke Mini löschen. Die Antriebstechnik bereitet Rettern Sorge. Komplizierter Löscheinsatz in Spandau

Elektroauto brennt vier Stunden lang



Audio: rstr24 Inforadio | 22.04.2022 | Natascha Outschmidt | Blid: Morris Pudwell


Feuerwehreinsatz in Berlin-Spandau

22.04.2022.09:45 Uhr

Elektroauto brennt nach technischem Defekt vier Stunden lang

An einer Ladesäule bricht in einem Fahrzeug ein Feuer aus. Die Löscharbeiten dauern mehrere Stunden. Die Feuerwehr muss das Auto auf die Seite drehen.























In 1,5 h war es in der Nacht nicht gelungen, ein Bergeunternehmen zu finden, welches das havarierte Fahrzeug auf einen sicheren Abstellplatz verbringen konnte (wollte)...







Einsatzbeispiel Berlin, August 2022

Fiat 500 Elektro















Herausforderung nach dem Einsatz

- Bergung evtl. aus Tiefgarage
- Hochvoltsystem deaktivieren
- Temperaturkontrolle Batterie
- Übergabe an Besitzer / Polizei / Bergeunternehmen
- Sicheres Abstellen auf Quarantäneplatz
- Überwachung / Prävention in Werkstatt





HEALINAID COSCOLUTIONS

MIX /TOP-BEITRÄGE | Elin 12 Oktober 2020 20:56 | 033314 gelleter

Elektro-Fahrzeuge im Wasserbad → ein zu lizensierender, kostenpflichtiger Vorgang für die Feuerwehren?



- Bachmeier betont bewusst, dass das Brandrisiko bei einem Elektroauto nicht höher als bei einem Benziner sei. Der eigentliche Löschvorgang eines Elektroautos sei jedoch komplizierter als bei einem Verbrenner. Denn das Löschen einer brennenden Batterie sei häufig komplizierter und langwieriger. "Ein normales Auto löscht man in einer Viertelstunde ab und braucht dafür 500 Liter Wasser", so Bachmeier. "Beim E-Auto ist die Feuerwehr hingegen oft zwei bis drei Stunden beschäftigt und braucht 10.000 Liter Wasser."
- Darüber hinaus sei es so, dass E-Fahrzeuge nach dem eigentlichen Brand bis zu 72 Stunden beobachtet werden müssten um auszuschließen, dass die Batterie erneut Feuer fängt. Aus Sicht von Bachmeier könne dies nicht die Aufgabe der Feuerwehr sein. Hier seien eher die Automobilhersteller gefragt. Diese sollten Spezialisten entsenden, die das Fahrzeug später abtransportieren.

Sinn oder Unsinn?

Muss jedes E-Unfallauto künftig im Wasserbad versenkt werden?















Sinn oder Unsinn?

Muss jedes E-Unfallauto künftig im Wasserbad versenkt werden?

















Sinn oder Unsinn?

Muss jedes E-Unfallauto künftig im Wasserbad versenkt werden?















aktualisiert am 27.03.2022

www.infranken.de

Großer Feuerwehreinsatz

E-Auto fängt während dem Laden Feuer - doch nach Brand in Garage will es niemand abschleppen

In Colmberg (Kreis Ansbach) hat am Freitagabend (26. März 2022) ein E-Auto Feuer gefangen, während es geladen wurde. Insgesamt waren über 30 Feuerwehr-Kräfte im Einsatz, um den Brand des Elektrofahrzeugs zu löschen. Doch danach gab es das nächste Problem.




Nachrichten > Auto > Ratgeber > Sicherheit > Brandgefahr: Fahrer dieses E-Autos müssen mit 15 Meter Sicherheitsabstand

Milliarden-Schaden durch Rückruf

Brandgefahr: Fahrer dieses E-Autos müssen mit 15 Meter Sicherheitsabstand parken





In den USA fing im September 2021 erneut ein Elektroauto vom Typ Chevrolet Feuer. Der Hersteller rief das Modell schon mehrfach zurück, bekommt aber das Brand-Problem offenbar nicht

















Die Freiwillige Feuerwehr Lage wurde am 18.09.2022 mit dem Stichwort "Feuer 2 Pkw Brand E-Auto - droht auf Gebäude überzugreifen" alarmiert.

"Da es sich bei dem Fahrzeug um ein Elektrofahrzeug handelte wurde die Einheit Hörste nachalarmiert. Bei der Einheit Hörste ist seit kurzer Zeit das System "EIS" stationiert. EIS steht für "E Vehicle Isolation System". Mit Hilfe dieses Systems kann ein Elektrofahrzeug eingepackt und mit Wasser zum Kühlen geflutet werden. Im Anschluss kann das Fahrzeug eingepackt abtransportiert werden.

In Abstimmung mit dem zur Einsatzstelle georderten Abschleppunternehmen musste das **System EIS nicht eingesetzt** werden.

Das Abschleppunternehmen hat das Fahrzeug verladen und kümmert sich um die sichere Unterstellung.



Quelle: www.fireworld.at

Feuerwehr Oranienburg

Kooperation mit Entsorger









Ukraine-Konflikt

Politik

Wirtschaft

Deutschland

Welt

Startseite > Wirtschaft

Bye, bye Tesla: Erstes Parkhaus in Bayern verbietet Elektroautos und Hybride

Nach Tiefgaragenbrand: Stadt Kulmbach sperrt Tesla und Co aus

Das Verbot geht auf einen Brand im September 2020 zurück. Damals brannte in der Tiefgarage ein alter WW* Golf. Danach wurde die Tiefgarage fünf Monate für 195.000 Euro saniert. Zwar handelte es sich bei dem ausgebrannten Fahrzeug um einen Benziner, dennoch befürchteten Stadt und Feuerwehr eine erhöhte Gefahr von Elektroautos: "Die Feuerwehr kann solche Fahrzeuge nicht löschen, sondern muss sie ausbrennen lassen. Auch ist die Tiefgarage nicht ausreichend hoch genug, um brennende Autos mit schwerem Gerät herauszuziehen", erklärte Kuhnlein.

tz > Auto

Elektroautos müssen draußen bleiben! Streit um Parkhaus empört Autofahrer

Erstellt: 09.03.2021; 14.04 Uto Voor: Anna Hund

Kommentary



Unio Participano bistos estra Pilitro sel Elektristadoschale di Francisco Piccolostidad Piccolostidad



Leves

Tests

tatgeber

Deratung

Autor I

W. Bilbar

Stadt blamierte sich mit Tiefgaragen-Verbot für E-Autos: Nun ist es vorbei

08. Mai 2021 | Christian Lutz



Stadt blamerte nich mit Tiefgaragen-Vorhot für E-Autos: Nun int es vorbei

NEWSLETTER | ABONNEMENT | VIP-LOUNGE



RATGEBER

NEW MOBILITY

AUTOMARKT VIDEOS AKTIONEN





NEW MOBILITY / E-MOBILITÄT

Elektroauto: Brandgefahr, Tiefgarage, Parkhaus, löschen

Sind unsere Tiefgaragen sicher genug für Elektroautos?



Zehnfaches der elektrischen Ladung als Wärme

Elektro- und Hybridautos mit ihren Lithium-lonen-Batterien brennen zwar nicht häufiger als Benziner oder Diesel, aber sie brennen anders. Nach einer Beschädigung, wenn die Batterie durchgeht (Thermal Runaway), gibt sie das bis zu Zehnfache der elektrischen Ladung als **Wärme** frei. Tests ergaben: In weniger als einer Minute brennt der gesamte Innenraum, Stichflammen wie im Abgasstrahl eines Düsentriebwerks führen zu einem Inferno. Dabei entstehen Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius.

Ladesäulen können ebenfalls zur Gefahr werden

Auch Ladesäulen können Ursache für einen Brand im Parkdeck sein. "Häufiger geht nach Vandalismus, einem technischen Defekt oder einem Kabelbrand eine Gefahr von Ladestationen aus", erläutert Matthias Bohnert, **Brandschutzexperte** beim Sicherheitsspezialisten Securiton, Entscheidend für das Ausmaß des Schadens sei die **Brandlast** des Autos, die abgegebene Wärme bei der Verbrennung: Kunststoffverkleidungen im Innenraum, Plastikabdeckungen im Motorraum und breitere Reifen führen zu einer etwa dreimal höheren Brandlast als noch vor 30 Jahren.

Solch komplexe Brandherde fordern Feuerwehren heraus. Rund **22.000 Liter Wasser** sind laut Brandexperten nötig, um die Batterie eines Tesla S herunterzukühlen. "Aus einem Liter Wasser werden circa 1700 Liter **heißer Wasserdampf**", so Matthias Bohnert, "und der kann die **Sicht** auf den Brandherd deutlich einschränken." So musste die Feuerwehr im holländischen Alkmaar bei einem Tiefgaragenbrand wegen dichtem Rauch und Hitze einen Löschroboter einsetzen.

Brandschutzvorschriften nicht gut genug




Einsatzbericht 30. Juli um 12:38 (K. Krebs)

Reaktion einer Li-Ionen Batterie eines Plug-In Hybriden (CRS ID 98161) an einer Ladestation im EG eines 5 geschossigen Parkhauses. Bei Eintreffen zeitlich versetzte Nebelbildung, die pulsierend im Bereich der Hinterachse sichtbar war.

Räumung Parkhaus


- **Temperaturmessung** am Unterboden, 80°C im Bereich der Hinderachse (Grundsätzliche Annahme, Temperatur über 60°C Hinweis auf mögliches bevorstehendes thermisches Durchgehen, Einsatzschwerpunkt, mögliches sofortiges Verbringen aus dem Gebäude)
- Trennung der Stromversorgung durch den AT, Pilotlinie (Service-Notfalltrennschalter) wird nach öffnen der Motorhaube mit einem Kombispreizer am Notfalltrennschalter getrennt.
- Vorbereitung Brandbekämpfung C-Rohr Wandhydranten
- PKW wird mit Rangierroller zum Herausrollen aus dem Parkhaus vorbereitet
- 2 Trupps unter PA bringen PKW auf den Rangierroller aus dem Parkhaus ins Freie
- Umfangreiche Kühlung mit Hydroschild-B wird eingeleitet, Temperaturmessung mittlerweile bei Werten um 120 °C
- Reaktion verlangsamt sich sichtbar, nach ca. 90 Minuten unter 80°C
- Absprache zwischen Polizei und Feuerwehr, Ergebnis, verbringen des Fahrzeugs in einer Schuttmulde an einen sicheren Platz, Begleitung mit einem TLF zur Absicherung
- PKW wird durch Polizei und Feuerwehr an einem Platz gebracht, der **überwacht** ist, **keine Flutung** des Containers!
- Nach 18 Stunden (Bis jetzt) kein weiteres eingreifen Notwendig, Batterie reagiert nicht mehr. Temperatur deutlich unter 60°C





Herausforderung Prävention in Tiefgaragen

- Frühzeitiges Erkennen von Bränden oder Ausgasen (CO/H₂)
- Installation von halbstationären Löschanlagen.
- Automatische Löschanlagen zur Brandbekämpfung in der Entstehungsphase
- Wirksame Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.
- Schutz der Gebäudestruktur vor Wärmeeinwirkung im Brandfall.
- Maßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden durch z. B. Rauch und korrosive Gase.





Technische Quarantäneflächen


für beschädigte Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Batterien

bei der BG auch "gesicherte Ruhefläche" genannt















E-Auto gerät beim Laden in Brand

52:369 Aufrufe + 09:08:2020



CHT 🖒 TEILEN 🦋 CLIP =+ SPEICHERN ...







Übergabeprotokoll Kraftfahrzeugen



Daten:	_	7.5							1.0
Fahrzeugtyp/mer	ke				Einsatzb Desektive				
Kennzeichen					Einsatze Deerkhoo	nde			
Fahrer/Fahrzeugl	seller				Einsatzn	ummer			
Anachrift Stefe, Resources PLZ Water	-				Fauerwa				
Politei	55.57				Emailate	44	-		
(Kallacia, Name, Kenne	energi.				sonstige	8C :			
eschädigung/	Vorfall:	3							
Verkehrsunfe	e e	Fahr	pengbrano	1		☐ ged	lutet (z.	B. Überschwenmung, K	anal etc
ntriebsart/en	(bel bhok	entes Fahrseugen (Autog	ac oder firdg	ari, den 2	orbandenen	Kraftmoff (liesrin o	der Diesell cekreuseni)	
Benzin	•	Filineigges	-		kraftstoffs			verfüssigter Wessers	Total
☐ Diesel	40-	☐ Erdgas	4	□ we	fünsigtes	Erdges	Serie .	☐ Brennstoffzeile	
48V-System		☐ Hybrid (Benzin		Пи	brid (Diese	JI.	40	☐ Elektroentrieb	
				1	und [Diese	9		C Sectionismo	
etriebszustan	d: /sndun	g/augeillete Airbogs/Fa	-	ien	TI ATTI	-	_		
Zündung	100	Rückhaltesyst	ome Grande,	Inches	0.5	-	Fehr	zeugbatterie(n) 12/48V	-
sungeschellet		eungelöst					Anzei	N	
Schlünsel entlern		nicht ausgelöst					abgel	Klemmt.	
Zündechlüssel		tellweise. ausge	olöst				nicht	abgeidemmt	
KeylessGo							Kabe	durchtrennt	- 1
Schlüsselkarte	1/8						zenti	on:	-38
etriebsmittel Energiaspelchemy (Krafistofferik / M Akkumulator)		Derzin/Dissel (f)	Pitter	lggas (I)	Ertig	dana Milian pas (kg)	Weaks		Energie C (%)
mit inhalt!							Ī		
entieert			1		-		1-		S 1
beechädigt	- 1 5 7			=			-		=
Austrit von Bereitund beir HV-Akku (RE	SSP): Typ	austretende B Ja Nein kann nicht beurte		offe7 (z	B. Kühlw welche	noser, E	Sektro	(ytan)	
Fahrzeuge mit	Druckg	gasbehältern pro	ONS, LINS, N	2,110)					
manuelles Absp	erryentii	(x.R. P.Brobinstrante, Ver	4	\bowtie	Gasiel	tung def	ekt?		
betätigt					Je	Freisetz	ov gnu	n Gas? Menge	
	icht zugi	inglish				oln			
nicht betätigt / n		1000000	_	E .					
nicht betätigt / n zerstört				18815	100	ann nicht	DOUBLE	elt werden	

Rückseite



Transatelle (Hochvolt-Niedervolttre		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O	nnstellen)	Hochvoldeltungen beschädigt? (durch Unfall, Feuer, Wasser?)
berängt	Sicherung Citergeben Citerg	Ja
nicht betätigt / nicht zugänglich	Geomet / encesses	
zeretőrt		
HV-Akkumulator auf Lithium-lonen-	Basis:	
HV-AMU (REES)	Fahrzeug geflutet (Wasserbac) über Wasser ins Innere der Batterfa gege Temperaturmessprotokolt gefertigt (t	ben (Kühlöffnung / Löschlenze) 👰
		TOP BUT
bergeben an (nichtputwifferdes sin	sichan)	
Fahrer/Fahrzeughalter (s.c.) Abschleppursemehmen/Herstellen/		
Fahrer/Fahrzeughalter (s.o.)	Verkäufer:	
Fahrer/Fahrzeugheiter (s.o.) AbschlespuntemehmenHerstellen* Polizet:	Verkäufer:	Or, Securi
Fahrer/Fahrzeugheiter (s.o.) AbschlespurstemehmenHerstellen/ Polizei: sonstige: Veitergehende Informationen:	Verkäufer:	Gregoria de Constitución de Co

Quality & Torojo fathronic (Payamen's Sortmann), On 1866 Shrodics (Resented o Classific)). Righting coagus Homes, alla Angolain artikipes other Sandhir and Angolain of United Algorith.



Temperaturmessprotokoll für Lithium-Ionen-Akkus

Protokoli ist auszufüllen, wenn eine Annahme auf Beschädigung des Akku's besteht oder Anzeichen einer Temperaturerhöhung/chemischer Reaktion o.ä. bestehen

Durchführung:

Der Akkumulator wird über einen Zeitraum von 60min (nach erfolgter Brandbekämpfung) alle 10 min. an min. 3 verschiedenen Messpunkten (MP) mit 4 Kontrollmessungen (WBK, besser Temperaturmesssonde) durchgeführt:

		0:	Kontroll	messung (Wer	te in °C)	V.	0.5
Uhr- zelt							
	00:00Std	+10min	+20min	+30min	+40min	+50min	+60min
MP1	•с	*c	*c	*c	*c	*C	*0
MP2	*0	*C	*c	*c	*0	*0	*0
MP3	*c	*c	*c	*c	*c	*c	*0

Wichtig:

- . Bei der Messung geht es nicht um eine absolute Temperaturmessung, sondem lediglich um die qualitative Veränderung. Bei der Messung mit der WBK sollte immer der gleiche Messpunkt gewählt werden.
- Messpunkte sollten auf der gesamten Fläche verteilt sein.
- Wenn ein stetiger, deutlich über der Außentemperatur liegender Temperaturanstieg feststellbar ist, dann Akkumulator emeut mit Wasser für ca. 10mln kühlen.
- Beobachten Sie die Überdruckventile (Berstventile) auf (Rauch-)/Gesaustritt, Gesaustritt mit Sprühstrahl niederschlagen, bei vorhandener Gefahr ggf. Brandbekämpfungsmaßnahmen am Berstventil einleiten









Zeichnen Sie die Messpunkte sowie die Lage der erkundeten Druckentlastungsvertitie in die graphische Zeichnung ein (48V-System kann aufgrund geringer Größe entfallen):

Elektro- PKW (Beispiel Renault Zoé und Kla):



Hybrid-PKW (Beispiel Kla Niro-Hybrid):




\$2960 DT.10.2021 / WWW. CO 0021

© Free-nest Extractor - Topp Hebrero Parking angustiteson, and Augustan artistyn since Sandhrum Angustan auf Volkshutphal



HV-Bus Beispiel: MAN Lions City E



Der Lithium-Innen-Speicher wird mit folgenden Sicherheitshinweisen (gem. der stauten Fassung der DGUV FSFF6-604) an

Empfehlung auf eine or	dnungsgemäße Verwahrung (gemäß Hen	stellervorgabe)l
der Li-Ionen-Speicher (net werden.	bzw. das Fahrzeug) sollte am Abstellplatz	(gemäß Herstellervorgabe) gekennzelch-
ggf. gegen "Wiedereins	chalten" sichem rechriften der Hersteller (HV-Batterie und	Aniana) bearblani
es geht weiterhin von d es sollte der Fahrzeugh die betroffene Batterie sec	em Batteriespeicher/Fahrzeug eine poten	zielle Brandgefahr aus kontaktiert bzw. informiert werden, damit
Temperatur bei Übergabe	5000	
sonstiges:	00 TM 00 01	
<u> </u>		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	die ordnungsgamäße Übergabe, des ober efüllen Übergabeprolokoli stattgefunden h	n angeführten Lithium-konen-Speichers, in
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	sfüllen Übergabeprotokoli stattgefunden h	
Verbindung mit dem ausgr	efülten Übergabeprotokoli statigefunden h Ionen:	
Verbindung mit dem ausgr Weitergehende Informati	efülten Übergabeprotokoli statigefunden h Ionen:	
Verbindung mit dem ausgr Weitergehende Informati Kontaktadresse Feuerwo 0221/845-0 Peuereetr Datmand Steiner, 25	efülten Übergabeprotokoli stattgefunden h ionan: skr Dortmund:	

\$1000 CO.00.2001 (Verein) CO.0031

© President Community Targo Hermann resident compressions, els Augustes whiteen since Genetics and Areguses and Veterlanders

^{*} Europäisches Übereinkommen über die internationale Belörderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)



Hinweise:

- Zum Löschen nicht empfohlen
- Zur Brandbegrenzung vor Eintreffen Feuerwehr sinnvoll.
- Schutz angrenzender Objekte

Voraussetzung:

- Leicht höchstens 2 Personen
- Ausreichende Größe
- Mind. 1.200° über 1 h












Zusammenfassung

- Beispiel Berlin:
 - Bei allen bekannten Bränden von E-Autos, hat keine eine Batterie gebrannt.
- Elektroautos sind wie herkömmliche Fahrzeuge zu löschen.
 Nicht immer brennt auch die Batterie!
- Wenn Batterie reagiert / brennt (sehr selten)
 - → Ausbrennen lassen (?) / Löschen (Kühlen!) / hoher Wasserbedarf
- Einsätze dauern länger, ca. 2 bis 4-fache Zeit
- Kein präventives Versenken in Container!
- Keine Anwendung handgeführten Löschlanzen!
- Kontamination beachten!
- Fahrzeug immer sichern (lassen) Quarantäneplatz!
- Handlungsbedarf Ladeplätze / Parkhäuser / Tiefgaragen





Das sagt die Feuerwehr zur Löschung von Elektrobussen







"Wir können Elektroautos mit genau den selben Löschmitteln

– wie zum Beispiel Wasser – löschen wie andere in Brand geratene Autos auch…
Manchmal dauert es etwas länger, besteht erhöhte Gefahr der Wiederentzündung…

Video aus China


Anfrage bei Feuerwehr in Sanming-Fujian ohne Antwort





BJEV EX360 SUV in China seit 04/2020 ab 12.500 Euro Schnellladeeinrichtung 3 Lithiumbatterien in 30 Minuten auf 80%







Ausgasen?

→ CO

→ H₂!

Aufgaben / Wünsche

Feuerwehren:

- Aus- und Fortbildung (einheitliche Lehrunterlagen)
- Erweiterte Ausrüstung: Elektro-Schutzausrüstung / Löschhilfen
- Industrie / Standards für
 - Kennzeichenabfrage + Rettungsdatenblatt
 - "Not-Aus" Deaktivierung der Hochvoltanlage
 - Löschzugang zu den Batterien
 - Datenzugriff auf Batteriemanagementsystem
 - Sprühwasserlöschanlagen/Belüftung/Havarietransport (Tiefgaragen)
- Infrastruktur / Ladestationen (Tiefgaragen!)
 Brandschutz / Parameter für Ladeplätze / zentrale Abschaltung
- Nach Brandereignis Was passiert mit dem Auto?
 - Bergeunternehmen, ausgebildetes Personal / geeignete Fahrzeuge?
 - Sicherer Abstellplatz / Entsorgung der Batterien / Gefahrgut?
- Forschung zu Löschmitteln, -geräten, -taktik und Brandgasanalyse




Schnittstelle / Zugriff auf das Batterie-managementsystem

Battery Management System High Voltage (Quelle: Hella)



Patentanmeldung Daimler AG / PSA Groupe



→ Funktionsöffnung mit Fluidverbindung zur Hochvolt-Batterie, um im Brandfall Löschflüssigkeit zur Hochvolt-Batterie zu leiten

Quelle: Depatis.net

- Einheitliche Abschaltung erreichbare Trennstellen
- Möglichkeit zum Fluten der Batterie
- Informationen über den Batteriezustand auslesbar für die Feuerwehr oder über das Kombiinstrument im Fahrzeug

Schnittstelle / Zugriff auf das Batteriemanagementsystem

Einheitliche Deaktivierung an mind. 2 Stellen (Front und Heck)

Vorbeugender Brandschutz

- Brandfrüherkennung
- Entrauchung
- Sprühwasserlöschanlage



BRAFA

Brandauswirkungen von Fahrzeugen mit alternativen Antriebssystemen

Fire Effects of New Energy Carriers

BP03: Anwendung Löschlanze #2

BP03: Application of Fire Lance #2






























Forschungsprojekt SUVEREN: Brandschutz für E-Fahrzeuge in unterirdischen Bereichen



Forschungsprojekt der EMPA Brände E-Fahrzeuge Tunnel / Tiefgarage



Ergebnisse + Schadstofffreisetzung

Forschungsbericht im Auftrag des Schweizer Bundesamts für Straßen Quelle: Quelle: Empa – Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt - 18. August 2020

- Brennender Li-Ion-Akku setzt **giftige und ätzende Substanzen** frei (Fluoride, Phosphorsäure, Phosphin, Lithiumverbindungen, PAK, Kobalt, Nickel, Mangan)
- Problem in **Tiefgaragen** ohne effiziente Lüftungssysteme.
- Erhöhte Korrosionsschäden an Gebäuden und Materialien.
- Schwerwiegende Schäden an Batterien können sofort zu unkontrollierbaren Bränden mit hoher Energiefreisetzung, starker Rauchentwicklung und bislang untypischen Rauchemissionen führen.
- Thermische Brandgefahren von Elektrofahrzeugen sind mit denen herkömmlicher Fahrzeuge vergleichbar (Freisetzung fünf Megawatt).
- Batterie eines E-Autos grundsätzlich nicht zu löschen, kann nur mit großen Mengen Wasser gekühlt werden.
- Löschwasser ist "Sondermüll"

Zusammenfassung

- Beispiel Berlin:
 - Bei allen bekannten Bränden von E-Autos, hat keine eine Batterie gebrannt.
- Elektroautos sind zu löschen wie herkömmliche Fahrzeuge.
 Nicht immer brennt auch die Batterie!
- Wenn Batterie reagiert / brennt (sehr selten)
 - → Ausbrennen lassen (?) / Löschen (Kühlen!) / hoher Wasserbedarf
- Einsätze dauern länger, ca. 2 bis 4-fache Zeit
- Kein präventives Versenken in Container!
- Löscharmaturen und Löschgeräte werden erprobt.
- Ventinggase und Brandgase giftig! Kontamination beachten!
- Fahrzeug immer sichern (lassen) Quarantäneplatz!
- Handlungsbedarf Ladeplätze/Parkhäuser/Tiefgaragen/Händler+Werkstätten

Noch Fragen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

rolf.erbe@berliner-feuerwehr.de